FIG.1




FIG.2




FIG.3



6
30(40)
14
7
13
F1
9
23
21
20
22
15
50
2
1s
10
8
2f
2c
12
S
51
12M
11
12t
300
100

FIG.4




FIG.5




FIG.6









Combination	Arrangement of marking	Outputs of sensors
1		
2		
3		
4		

FIG.7

(a)



(b)




FIG.8




FIG.9

