

[図1]


ウェーハ表面金属(Al)不純物測定
洗浄実験
ウェーハ表面金属(Al)不純物測定
1.アンモニア・過水洗浄
2.純水リンス
3.HF洗浄
4.純水リンス
5.オゾン水洗浄
6.乾燥

[図2]


ウェーハ表面金属(Al)不純物測定
洗浄実験
ウェーハ表面金属(Al)不純物測定
1.アンモニア・過水洗浄
2.純水リンス
3.乾燥

[図3]

