
SYM 1 = 01
2/4 SYM = 10
3/4 SYM = 00
4/4 SYM = 11
5/4 SYM = 00
6/4 SYM = 01
7/4 SYM = 00
8/4 SYM = 11
0 0 0 1 1 0 0 0
PPM SIGNAL
XMIT SIGNAL
$S_1S_2S_3S_4$
$S_1S_2S_3S_4$
$S_1S_2S_3S_4$
0 0 0 1 0 0 0 0

FIG. 5