FIG. 1





FIG. 2





CONTROL MEANS
10
12
A
B
C
19
100
13
13a
20a
21a
22a
30
33
36a
36b
40
41
42
43
44
45
46
47

FIG. 3

FIG. 4(a)



33c
32a
32a
33a
31c
31a
33
32
30c
30a
30b
31
31c
30
30a

FIG. 4



33a
30
33a
33
33
33
33
33c
33
33
35
33
33
33a
33c
33a
33a
33a

FIG. 5(a)




FIG. 5(b)




FIG. 9






FIG. 5(c)



40

FIG. 5(d)



40

FIG. 5(e)




FIG. 5(f)




FIG. 5(g)




FIG. 5(h)




FIG. 5(i)




FIG. 6




FIG. 7



41
46
22
62
100
68
67
66
44
13
40
68
69
67
20
68
45
66
44
19
60
65
40
21
61
22
22
23

FIG. 8




FIG. 10



44a
30a
30
80
83
82
81
80
81
90
81
80
88
81
81
85
44a
40a
45a
80
84
87
101
X

FIG. 11

