FIG. 1A



200A
20
100A
101
W
21
2A
22
21a
23a
13
A1
A2
12
10A
16
17
11
22a
22d
22b
22c
23b
C1
C2
15
51
1A
14
5
50
14

FIG. 1B



200A
100A
W
20
2A
21
21a
B2
A1
A2
B1
22
12
22a
10A
11
23b
1A
101
C1
C2
14
14
5
50
91
51
S

FIG. 1C




FIG. 1D



100A
2A
23a
13
W
26
200A
101
22
A1
A2
22a
20
21
14
10A
11
1A
23b

FIG. 1E



100A
110A
1A
REINFORCING BAR BINDING MACHINE
12
DRIVE PART
CONTROLLER
14
TRAVELING PART

FIG. 2



80
8
81
75
74
1A
71
62
71c2
D2
D1
61
60
54
F
R
7
30
3
4
71c1
90
6
70
53a
51
50
5
W
S
Ru
53b

FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 4A



200A
100A
20
P10
W
21
21a
2A
A1
A2
23a
22
12
22a
23b
10A
1A
11
C1
C2
P1
5
51
50

FIG. 4B



200A
100A
20
2A
P20
21
P10
W
21a
A1
A2
23a
22
23b
12
22a
10A
11
1A
C1
C2
P2
5
P1
51
50

FIG. 4C



200A
100A
20
P10
W
21
21a
2A
A1
A2
23a
22
12
22a
23b
10A
1A
11
C1
C2
P1
51
5
50

FIG. 5A



100B
200A
A1
A2
2B
27
282c
281b
W
20
28
27b
281c
27a
23a
281
281a
282a
101
12
10B
11
13B
282
282e
23b
282b
1A
C1
C2
51
5
50
14
14

FIG. 5B



200A
20
W
2B
27
27a
282c
281b
281c
28
281
A1
A2
281a
282a
282d
282e
282
1A
C1
C2
12
10B
11
101
282b
14
5
50
91
51
14
S

FIG. 5C



100B
200A
A2
A1
20
W
27
2B
281c
27b
281a
281b
23b
281
28
E2
E1
101
14
14

FIG. 5D



100B
W
23a
281b
281c
26
200A
27a
281
28
281a
A1
A2
101
2B
282a
27
20
12
10B
11
1A
23b

FIG. 5E



100B
110B
1A
REINFORCING BAR BINDING MACHINE
12
DRIVE PART
14
TRAVELING PART
CONTROLLER

FIG. 6A



200A
20
100B
P10
W
27
27a
2B
28
281
281a
281c
23a
282c
A1
A2
281b
282a
E2
E1
12
282d
282
282e
10B
11
23b
1A
C1
C2
282b
P1
5
50
51

FIG. 6B



200A
20
100B
P10
W
P20
2B
27
27a
A1
A2
28
281
281a
282a
E2
E1
282c
23a
281c
281b
12
282d
282
282e
10B
11
23b
1A
C1
C2
P2
282b
P1
51
5
50

FIG. 6C



200A
20
100B
P10
W
2B
27
27a
28
281
281a
281c
282c
23a
A1
A2
281b
282a
E2
E1
12
282d
282
282e
10B
11
23b
1A
C1
C2
282b
P1
5
50
51

FIG. 7A



290
100C
2C
W
292
291
23c
200A
20
290b
290a
101
12
23d
10C
11
C1
C2
1A
14
51
5
50
14

FIG. 7B




FIG. 7C



2C
290
100C
W
291
292
29
20
200A
G1
G2
290b
290a
12
10C
11
C1
C2
101
1A
14
14
5
50
51
S

FIG. 7D



100C
110C
1A
REINFORCING BAR BINDING MACHINE
12
DRIVE PART
290
ROLLER MOVING PART
14
TRAVELING PART
CONTROLLER

FIG. 8A



291
W
290
100C
292
2C
29a
29
P10
20
G2
G1
12
10C
11
C1
C2
1A
P1
51
5
50

FIG. 8B




FIG. 8C



100C
292
291
W
P10
29
G2
G1
20
29a
P20
12
10C
11
C1
C2
1A
P2
5
51
P1
50

FIG. 8D



291
W
100C
292
29a
29
P10
20
G2
G1
P20
12
1A
10C
11
C1
C2
P2
P1
51
5
50

FIG. 9A



100A
20
20a
200A
211b
211
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
51
5
50

FIG. 9B



100A
20
20a
200A
211b
211
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
51
5
50

FIG. 9C



100A
20
20a
200A
211b
211
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
5
50
51

FIG. 10A



100A
20
200A
20a
211b
211
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
51
5
50

FIG. 10B



100A
20
200A
20a
211b
211
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
51
5
50

FIG. 10C



100A
20
200A
20a
211
211b
212
210A
211a
10A
1A
11
C1
C2
P2
P1
5
50
51

FIG. 11

