

10
Forming SiGe Region
12
Inspecting/Measuring SiGe Region
20
Etching Process SC1 Solution
14
Comparing SiGe Region to Target
16
Within Target Parameter ?
No
Yes
18
Continue Processing

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5