Fig. 1 (A)



40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
λ1
λ2
λ3
λ4
1
2
3
4

Fig. 1 (B)



40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
λ1
λ2
λ3
λ4
1
6
7
8

Fig. 2 (A)



40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
λ1
λ2
λ3
λ4
9
8
11
10

Fig. 2 (B)



40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
ρ1
ρ2
ρ3
ρ4
12
8
13
14

Fig. 3 (A)




40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
λ1
ρ1
15
1

Fig. 3 (B)


40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
t [s]
|νi| [RPM]
λ1
ρ1
1
12