


1/5

**Fig. 1**

2/5






Fig. 2



*Transmittance Requirements for Clear Lenses
and General-Purpose Filters*

<i>Shade Number</i>	<i>Luminous Transmittance</i>			<i>Maximum Effective Far-ultraviolet Average Transmittance</i>	<i>Maximum Infrared Average Transmittance</i>
	<i>Maximum %</i>	<i>Nominal %</i>	<i>Minimum %</i>		
<i>CLEAR</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>85</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
<i>1.5</i>	<i>67</i>	<i>61.45</i>	<i>55</i>	<i>0.1</i>	<i>25</i>
<i>1.7</i>	<i>55</i>	<i>50.1</i>	<i>43</i>	<i>0.1</i>	<i>20</i>
<i>2.0</i>	<i>43</i>	<i>37.3</i>	<i>29</i>	<i>0.1</i>	<i>15</i>
<i>2.5</i>	<i>29</i>	<i>22.8</i>	<i>18.0</i>	<i>0.1</i>	<i>12</i>
<i>3.0</i>	<i>18.0</i>	<i>13.9</i>	<i>8.50</i>	<i>0.07</i>	<i>9.0</i>
<i>4</i>	<i>8.50</i>	<i>5.18</i>	<i>3.16</i>	<i>0.04</i>	<i>5.0</i>
<i>5</i>	<i>3.16</i>	<i>1.93</i>	<i>1.18</i>	<i>0.02</i>	<i>2.5</i>
<i>6</i>	<i>1.18</i>	<i>0.72</i>	<i>0.44</i>	<i>0.01</i>	<i>1.5</i>
<i>7</i>	<i>0.44</i>	<i>0.27</i>	<i>0.164</i>	<i>0.007</i>	<i>1.3</i>
<i>8</i>	<i>0.164</i>	<i>0.100</i>	<i>0.061</i>	<i>0.004</i>	<i>1.0</i>
<i>9</i>	<i>0.061</i>	<i>0.037</i>	<i>0.023</i>	<i>0.002</i>	<i>0.8</i>
<i>10</i>	<i>0.023</i>	<i>0.0139</i>	<i>0.0085</i>	<i>0.001</i>	<i>0.6</i>
<i>11</i>	<i>0.0085</i>	<i>0.0052</i>	<i>0.0032</i>	<i>0.0007</i>	<i>0.5</i>
<i>12</i>	<i>0.0032</i>	<i>0.0019</i>	<i>0.0012</i>	<i>0.0004</i>	<i>0.5</i>
<i>13</i>	<i>0.0012</i>	<i>0.00072</i>	<i>0.00044</i>	<i>0.0002</i>	<i>0.4</i>
<i>14</i>	<i>0.00044</i>	<i>0.00027</i>	<i>0.00016</i>	<i>0.0001</i>	<i>0.3</i>

Fig. 5




Fig. 7




Fig. 6