
Fig. 1





10
24
50
20
21
32
42
22
36
60
104
47
44
46
34
100
62
30
102
72
70
92
90
16
82
80
96
94
76
40
38
To BOP and LMRP
17

Fig. 2



10
See Fig. 3A
172
151
168
156
152
164
150
171
154
170
162
160
166
158
14

Fig. 3




Fig. 3A




Fig. 4

Fig. 4A




Fig. 4B

