

[図1]




[図2]




[図3]


(A)




(B)




[図4]


11
プラズマ
12
W
15
14
プラズマ
プラズマ
13


[図5]


21
プラズマ
22
W
プラズマ
プラズマ
25
24a
24b
23


[図6]


(A)
41
42
45
(45b)
43
45
(45a)
(B)
41
42
45a
プラズマ
43
44
45b
プラズマ
45b
プラズマ
42
43
45a
44
プラズマ


[図7]


プロセスガス
41
プロセスガス
プロセスガス
プロセスガス
15
13
12
14
11
W
45b
45a
42
44
43
パージガス


[図8]




[図9]



[図10]




[図11]




[図12]

(a)


プラズマ
プラズマ
プラズマ
プラズマ
W
32a
32
34
34b
33a
35
36
33
35
31
M

(b)


32
34
33
35
P(36)