


Fig. 1-Prior Art




Fig. 2




Fig. 3




FIG. 4




Fig. 5



Begin
Pass strings through crucible
600
Cool portion of ribbon crystal
602
End

Fig. 6




Fig. 1-Prior Art




Fig. 2




Fig. 3




FIG. 4




Fig. 5



Begin
Pass strings through crucible
600
Cool portion of ribbon crystal
602
End

Fig. 6