

101
103
117
131
121
119
125
127
129
105
107
110
111
106
108
131
109

Figure 1



201
203
217
231
221
219
225
227
229
205
207
210
211
213
215
206
208
231
209

Figure 2



Optimal feed/permeate pressure at varying cost of electricity
Feed Pressure
Permeate Pressure
Feed Pressure [bara]
Permeate pressure [bara]
Cost of electricity [USD/kWh]
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.01
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

Figure 3