

1000
1400
1500
1501
1600
1100
1115
1602
1050
F1
AA

FIG. 1



1000
BB
1400
1500
1600
1100
1115
1602
1050
1501
F2

FIG. 2



T2
T1
D2
D1
2050
2602
CS
2116
2100
2115
2600
CC
2501
2500
2400
2000
F3

FIG. 3





FIG. 4





FIG. 5





FIG. 6



4000
4503
4600
4100
4602
4115
4051
4500
4050
4505
4052
4700

FIG. 7



GG
4000
4503
4600
4100
4602
4115
4051
4500
4050
4505
4052
HH
4700

FIG. 8



5101
5000
5104
5300
5600
5250
5100
5400
5103
5102
5350
5200

FIG. 9



5000
5300
5101
5104
5100
5103
5400
5600
5102
5250
5350
5200

FIG. 10



5100
5101
5104
5111
5110
5102
5130
5140
5109
5103

FIG. 11



5100
5104
5101
5102
5139
5120
5105
5107
5109
5103
5106

FIG. 12





FIG. 13



5122
5138
5134
5133
5132
5136
5130
5131
5135
5129
5120
5137
5124
5128
5123
5126
5125
5121
5127
5122

FIG. 1H



5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162

FIG. 15



5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

Fig. 16



5000
5100
5103
5143
5200
5300
5400
5410
5420
5430
5600
5700
5800
5900
6112
6116
6200
6220
6226

FIG. 17



5200
5222
5214
5224
5223
5212
5220
5210
5221
5211
5225
5245
5233
5230

FIG. 18



5200
5222
5220
5225
5246
5232
5212
5240
5247
5211
5213
5245
5233
5235
5223
5234
5231
5230

FIG. 20



5200
5222
5212
5223
5210
5220
5211
5245
5233
5233
5230
5231
5234
5221
X1
X1

FIG. 19



5250
5252
5251
5257
5256
5255
5258
5254

FIG. 21



5250
5252
5258
5251
5254
5255
5253

FIG. 22



5300
5352
5315
5314
5323
5320
5350
5352
5340
5310
5312
5324
5311

FIG. 23



5300
5315
5310
5314
5312
5320
5330
5323
5321
5313
5311
5322
5323
5324
5340
5342
5350
5353
5341
5352
5351

FIG. 24



5400
5441
5440
5442
5432
5430
5431
5412
5412
5416
5415
5420
5414
5410
5411

FIG. 25



5440
5449
5448
5447
5444
5445
5441
5443
5446

FIG. 26



5443
5445
5440
5442
5444
5449
5450
5452
5451
5448

FIG. 27



5500
5514
5517
5519
5515
5510
5540
5516
5511
5515
5515
5524
5516
5513
5515

FIG. 28



5510
5514
5517
5519
5515
5524
5518
5520
5516
5511
5515
5515
5521
5516
5513
5515

FIG. 29



5510
5515
5513
5516
5522
5523
5515
5515
5516
5521
5514
5524
5525
5515
5526
5512

FIG. 30



5541
5540
5542

FIG. 31



5600
5672
5670
5671
5602
5600
5601
5652
5653
5650
5651
5640
5690
5614
5610
5613
5680

Fig. 32





FIG. 33





FIG. 34





FIG. 35



5610
5612
5613
5614
5620
5623
5630
5631
5632
5510
5512
5514
5522
5524
5513
5500

FIG. 36





FIG. 37





FIG. 38





FIG. 39





FIG. 40





FIG. 41





FIG. 42





FIG. 43



5250
5670
2
5102
5060
5120
5135
5000
5500
5610
5400
5104
5430
5410
5000
5100
5200
5110
5090
5116
5245
5101
5220
5300
5310
5240
5270
5203
5320
II

FIG. 44



5000
5050
5052
5053
5352
5356
5670
5674
5250
5122
5120
5600

FIG. 45



6000
5050
5052
5051
5353
5352
5350
5660
5670
5674
5250
5122
5120
5600

FIG. 46



5000
5120
5100
5652
5650
5652
5730
5122
5081
5731
5910
5900
5670
5624
5250
5052
II
II

FIG. 17



5750
5030
5102
5040
5120
5135
5500
5600
5104
5010
5130
5310
5410
5400
5200
5210
5230
5245
5330
5300
5310
5320
5220
5103
LL
KK

FIG. 48



6446
5140
5214
5101
5220
6222
5210
5090
MM
5916
5312
5340
5300
5310
5310
5316
5322
5320
5324
5326

FIG. 4Q



5000
5101
5102
5104
5120
5130
5135
5140
5150
5160
5170
5180
5200
5210
5220
5230
5240
5245
5250
5300
5400
5410
5420
5430
5440
5445
5460
5510
5600
Z1
Z2
Z3
Z4

FIG. 50



NN
5690
5513
5136
5104
5510
5640
5100
5600
5610
5540
5514
5500
5120
5135
5150
5430
5452
5460
5447
5521

FIG. 51



OO
5250
5650
5673
5671
5652
5670
5672
5663
5660
5050
5674
5122
5120

FIG. 52



5000
5060
5070
5250
Z6
5107
5170
5400
5300
5184
5510
Z5
5610
5440
5190
5130
5420
5110
5135
5460
5246
5245
5230
5101
5270
5220
5210
5180

FIG. 53



PP
5135
5690
5136
5104
5610
5600
5610
5614
5144
5540
5440
5613
5447
5513
5120
5521
5510
5500
5514

FIG. 54



QQ
5673
5671
5250
5670
5672
5652
5660
5650
5653
5674
5650
5662
5122

FIG. 55



5000
5100
5101
5102
5104
5110
5120
5130
5135
5136
5140
5145
5148
5150
5160
5170
5180
5200
5210
5220
5230
5240
5300
5310
5400
5410
5420
5430
5440
5445
5450
172
SS
Z1

Fig. 5b



5162
5052
5163
5053
5163
5164
5160
5172
5170
5051
5175
5150
5171
5173
5122
5110
5100
T1

Fig. 5f



5000
5104
5690
5414
5440
5610
5521
5231
5230
5614
5132
5140
5100
5120
5524
5600
5534
UU
5522
5448
5447
5460
5452
5430
5420
5446
5513
5613

FIG. 5B



5610
5617
5619
5611
5616
5615
5615
5617
5620
5650
5610
5616
5616
5611
5611
5610

FIG. 59



5610
5617
5619
5611
VV
5610
5620
WW
5615
5617
5615
5610
5650
5616
5616
5611
5611
5610

FIG. 60



5000
5050
5040
5030
28
5250
5102
5500
5010
5020
5310
5120
5104
5040
5130
5135
5140
5101
5220
5200
5210
5165
5230
5245
5240
5260
5110
5420

Fig. 61



5671
5670
5674
5660
5652
5662
5050
5650
5653
5052
5672
5250
5122
XX

FIG. 62



5250
5670
5674
5662
5050
5650
5672
5660
5652
5051
5671

FIG. 63





Fig. 68



6800
6801
6802
6804
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818

FIG. 65



6800
6804
6805
6811
6815
6816
6817
6812
6809
6810
6819
6802
6808
6801
6818
6814

FIG. 68



6800
6816
6814
6812
6813
6811
6817
6815
6805
6804
6818
6801
6808
6809
6810
6806
6802
6819
6803

FIG. 67



6800
6816
6814
6812
6813
6811
6817
6815
6805
6804
6818
6801
6808
6809
6810
6803
6806
6802
6819

FIG. 68



6800
6804
6805
6816
6814
6811
6812
6817
6813
6815
6818
6801
6808
6809
6810
6802
6819
6803
6806

FIG. 69



6800
6804
6805
6814
6816
6812
6811
6813
6817
6815
6818
6801
6808
6809
6810
6802
6819
6803
6806

FIG. 70



6800
6804
6814
6816
6812
6817
6811
6813
6815
6805
6818
6801
6808
6809
6810
6803
6806
6802
6819

FIG. 71



6800
6811
6816
6812
6804
6814
6813
6815
6817
6805
6818
6801
6808
6809
6810
6803
6806
6802
6819

FIG. 72



6800
6804
6811
6816
6812
6814
6813
6815
6817
6805
6818
6801
6808
6809
6810
6803
6806
6802
6819

FIG. 73



100
Couple flexible portion of implant to guide member of an delivery device
101
Remove guide member from a housing of the delivery device
102
Actuate delivery device to insert implant
103

FIG. 74