






[図1]

カーボン脱落(転写)比較結果



[確認方法]

スリット面にウェスを擦りつけ、カーボンの転写を顕微鏡で確認



[図2]

スプロケット用穴の開孔状態比較結果

