
FIG. 11


1110
Converting Block
CMD
Pmax1
P1
Pmax2
P2
Pmax3
P3
1120
Calculating Block
Pout1 = "P1"
Pout2 = "P2+P3"
Pout3 = "P3"
1130
Comparing Block
Pth1 = Pmax1
P1
Pth2 = Pmax2+Pmax3
P2
P3
Pth3 = Pmax3
P3
INT1
INT2
INT3