
1
28
12b
60
12B(12,10)
W
12s
14
30b
30
50
52h
12r
18
R
42
C
32
12A(12,10)
26
24b
24
12a
12s
24a
J12
12E(12,10)
40
G
20
22
P

FIG. 1

FIG. 2


52
52x
52c
59
D50
D51
56
52b
52a
I
52y
58

FIG. 3


50
52h
52
52x
52a
D50
D51
58
52y
52b
59

FIG. 4


Q
64
28a
62
60
28
28s
J28,J65
H
12s
L
J12
W
68
65
28e
12b
12B(12,10)
Q
12r

FIG. 5


J28,J65
65
64
62
60
12s
28,
28a
H1(H)
28e
W
J12

FIG. 6


62
64
J28,J65
60
12s
28
65
H2(H)
W
J12
28e

FIG. 7


62
60
J12
28
64
12s
W
65
H3(H)
28e
J28,J65

FIG. 8


152A
151
D152
159A
159C
154A
159B
151
156
155
152B
159A
154B
158
159D
157
159B

FIG. 9


D152
150
151
52h
152A
154A
150H
157
152B
159D
12r
151
154B
14
159B
159A
158
159C
J12
12B(12,10)

FIG. 10


159A
151
163
D162
162A
154A
159C
151
155
156
162B
157
163
164
159A
158
159B
154B
159D
164

FIG. 11


D162
151
160
162A
154A
150H
152h
151
162B
157
154B
12r
159B
14
159A
158
J12
12B(12,10)

FIG. 12


151
173
159A
D172
154A
172A
159C
159B
151
156
172B
155
157
173
154B
159A
158
159B
164
159D
164

FIG. 13


D172
151
172A
170
152h
154A
150H
157
172B
151
12r
14
159B
154B
159A
158
J12
12B(12,10)

FIG. 14


64
62
70
28
28s
12s
H,E2
72d
H,E1
D72
72d
J12,J65
W
65
68
12b
12
12r
72

FIG. 15


64
62
80
28
12s
84
J65
H,E4
28e
65C(65)
J12
84
W
65B(65)
28s
J65
H,E3
65A(65)
28
12
12r
28e