

100
104
110
102
112
130
118
110
122
126
124
128
132
110
108
120
114
110
114
138
140
138
134
136
Y
X
106
116

FIG. 1





Figure 2





Figure 3





FIG. 4





Figure 5





Figure 6



700
Position substrate on substrate table
702
Select appropriate number of alignment mark detectors and move to in-use positions
704
Begin scanning exposure
706

FIG. 7