FIG.1


10
20b
12
20a
11
21d
21c
21b
21a
22
112
113
POS D
POS C
POS B
POS A
TP4
EX2
TP3
RB
TP2
EX1
TP1
EFEM
PUD
PUC
PUB
PUA
Add.
CL
WS
CL1
CL2
CL3
Dryer
24b
30a
310
33
32
23
311
312
24a
313
314
14
111
15
13

FIG.2A


13
A
45
44
44
314
41
32
310
410
33
43
311
411
312
412
313
413
FFU
30a
CLTP
FFU
Add.CL
WS
CL1
CL2
CL3
Dryer
14
39
40
SLIDE STAGE
CLTP
FFU
40
30b
310
33
32
311
41
312
313
314
A

FIG.2B


12
NEGATIVE PRESSURE
32
41
NEGATIVE PRESSURE
39
39
40
311
POSITIVE PRESSURE
39
14
NEGATIVE PRESSURE
32
41
NEGATIVE PRESSURE
39
40
311
POSITIVE PRESSURE

FIG.3



FIG.4



FIG.5A


FRONT VIEW
91
612
97
SIDE VIEW
612
91
632A

FIG.5B


FRONT VIEW
91
612
97
SIDE VIEW
612
91
632A

FIG.5C


FRONT VIEW
91
97
612
SIDE VIEW
612
91
632A

FIG.5D


FRONT VIEW
W
91
612
94
SIDE VIEW
91
612
632A

FIG.5E



FIG.6A


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
611
601
Dirty
602
32a

FIG.6B


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
611
601
Dirty
602
32a

FIG.6C


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
611
601
Dirty
602
32a

FIG.6D


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
612
601
602
32a
HANDS REPLACED
Dirty→Clean

FIG.6E


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
612
601
Clean
602
32a

FIG.6F


33a
311a
312a
313a
314a
W
WS
CL1
CL2
CL3
Dry
612
601
Clean
602
32a

FIG.7



FIG.8