FIG 1



3
15
14
11
A
5
2
14
18
2
1
7
4
13
3
14
6
12
16
17
10
8
9
A

FIG 1A



1
3
15
13
2
4
11
10
12
16
18
7
9
A
A
18
17
8
11
10
6
5

FIG 2



3
15
A
11
14
5
18
21
2
1
14
19
13
6
14
16
12
10
7
4
9
20
17
8
A

FIG 2A



3
A
14
21
18
1
5
19
13
7
4
20
A

FIG 2B



15
A
14
2
7
13
21
5
18
4
12
19
20
17
6
A

FIG 3



3
15
1
2
14
23
18
A
23
4
13
6
5
11
12
16
8
9
7
24
22
10
17
A

FIG 4



3
15
11
13
2
1
4
A
14
18
6
22
14
25
5
10
12
16
17
8
9
7
A

FIG 5



3
15
14
11
2
1
A
5
14
26
27
28
4
13
7
14
12
16
10
28
8
9
6
A

FIG 6



15
3
14
2
A
11
1
7
14
13
28
4
29
P
14
26
5
6
7
12
16
10
8
9
30
27
A

FIG 6A



1
15
13
29
8
28
2
27
27
4
3
27
26
6
A
7
9
27
30
A
12
30
5
16
10
11
27
28
8
27

FIG 7



3
33
14
31
A
14
2
32
13
5
1
2
1
27
7
26
4
16
12
28
9
8
6
A

FIG 8



3
33
14
31
A
14
2
32
13
5
2
1
7
29
4
16
28
6
12
30
9
8
A

FIG 9



3
15
11
14
2
1
A
5
2
14
35
26
27
17,36
28
4
3
14
6
13
7
12
16
34
10
28
9
A
8
35

FIG 10



RIH
IH',P2
IH,P2
PH,P1
AD
Q
Q'
A
RPH

FIG 11




FIG 11A




FIG 11B




FIG 11C





FIG 12





A
55
53
51
50
54
4
60
59
6
52
65
62
63
57
61
68
6
56
63
58
7
5
2
66
16
3
31
64
6
67
A

FIG 13




FIG 13A




FIG 13B




FIG 13C




FIG 13D




FIG 13E



A
55
70
53
50
51
54
4
73
52
72
71
56
36
72
6
2
76
7
77
14
5
3
13
31
64
66
67
78
A

FIG 14




FIG 14A




FIG 14B




FIG 14C




FIG 14D




FIG 14E