



Fig. 5





Fig. 6





Fig. 18a





Fig. 5





Fig. 6



325
370
302
326a
320c
304
340
320
332
326b
334
A ball bump which penetrates the OSP material
330
300

Fig. 18a