


FIG. 1a




FIG. 1b




FIG. 1c




FIG. 1d




FIG. 1e




FIG. 1f




FIG. 2a




FIG. 2b




FIG. 2c




FIG. 2d




FIG. 2e




FIG. 2f



Combine a buffer system and an abrasive in water
310
Combine periodic acid to the slurry
320
Further combine a corrosion inhibitor
330
Further combine a surfactant
340

FIG. 3