



[図1]

図 1



[図2]


図 2



[図3]

図 3

(A) 実施例6
(196N・m)




クラックおよび剥離なし

(B) 実施例6
(294N・m)




クラックおよび剥離なし

(C) 実施例6
(401N・m)



基材が破断したが、クラックおよび剥離なし

(D) 比較例48
(191N・m)



クラックおよび剥離あり