

42
42
44a2
44a1
42
44b
43
32a1
PRF
28j
t
38a1
38a2
52a
38b
38c1
38c2
38d1
38d2
38e1
38e2
38f
38g
38h
38i1
38i2
38j
38k

FIG. 5A



PLaser
Working
output
28b
40a1
40c1
40d1
40e1
28g
40i1
t

FIG. 5B




FIG. 8A
(PRIOR ART)




FIG. 8B
(PRIOR ART)




FIG. 9A
(PRIOR ART)




FIG. 9B
(PRIOR ART)




FIG. 10A




FIG. 10B