

30
TOOL
28
10
32
TREE
22
12
26
24
36
34
TUBING SPOOL
HANGER
WELLHEAD HUB
18
16
20
MINERAL DEPOSIT
14

FIG. 1



106
134
100
132
110
158
130
114
160
118
162
138
164
140
150
116
120
136
152
112
166
2B
172
154
178
170
174
102
2B
176
24
108
26

FIG. 2A




100
112
114
154
166
186
196
172
190
192
204
198
194
230
226
178
184
224
180
208
228
202
200
170
174
182
220
206
188
210
212
176
102
216
214
218

FIG. 2B

FIG. 3A







FIG. 3B

FIG. 4A





114
112
158
26
300
172
182
192
190
194
316
226
318
178
170
224
24
220
308
210
212
306
310
304
314
312
216
214
302
176
218
311

FIG. 4B

FIG. 5A




FIG. 5B



100
110
114
162
158
118
116
116
112
26
166
196
172
102
178
170
174
24
176

FIG. 6A




FIG. 6B




114
110
26
112
172
190
226
322
320
230
318
324
316
198
178
224
208
228
24
174
170
176

FIG. 7A






192
172
182
174
300
184
322
204
230
178
180
202
198
158
224
170
208
324
206
176

FIG. 7B

FIG. 8





RUN TOOL AND SEAL ASSEMBLY
400
ROTATE FIRST SEAL ELEMENT
402
DISENGAGE FIRST TOOL ELEMENT
404
ENGAGE SECOND TOOL ELEMENT
406
ROTATE SECOND SEAL ELEMENT
408
ROTATE THIRD SEAL ELEMENT
410
RETRIEVE TOOL
412

FIG. 9