Fig. 1




Fig. 2



Z
X
32
20
22
20
20
31
23
33
W
31
30
A
d
40
1
B
10
12
21
50
35
34
10
11
100

Fig. 3



30
1
Y
X
20
40
31
32
100
10

Fig. 4



Z
X
32
20
20
22
33
W
31
30
A
d
40
1
B
10
12
35
50
23
21
34
10
11
100

Fig. 5



Z
X
32
20
20
20
31
23
33
W
31
30
40
A
60
d
c
1
B
10
12
21
50
35
34
10
11
70
100

Fig. 6



Z
X
32
20
22
20
20
31
23
33
W
31
30
A
60
d
c
1
B
70
10
12
21
50
35
34
10
11
100

Fig. 7A



Z
X
32
20
22
20
20
31
23
33
W
31
80
A
d
90
c
1
B
10
12
21
50
35
34
10
30
11
81
100

Fig. 7B



Z
X
32
20
22
20
20
31
23
33
W
31
80
A
d
90
c
1
B
10
12
21
50
35
34
10
30
11
81
100

Fig. 8A



Z
X
120
120
W
105
113
140
200
210
114
110
112
110
111
115
101
100

Fig. 8B



Z
X
120
120
W
105
113
140
200
210
114
110
112
110
111
115
101
100

Fig. 8C



Z
X
120
120
W
105
113
140
200
210
114
110
112
110
111
115
101
100

Fig. 8D



Z
X
120
120
W
105
113
140
200
210
114
110
112
110
111
115
101
100

Fig. 9



Z
X
120
120
W
105
140
200
210
116
110
112
110
111
220
101
100

Fig. 10




Z
X
120
120
W
105
113
140
200
202
201
210
114
110
112
110
111
115
101
100

Fig. 11


Z
X
32
120
120
31
W
30
105
31
113
140
200
210
d
114
B
110
112
100
50
35
110
111
115
101