


FIG. 11




FIG. 12



464
$B_{(g)}$+Ar
460
452
$B_{(g)}$+Ar
(To the melt)
440
Ar
$B_{(g)}$+Ar
Ar
424
476
Ar
428
472
Ar
436
Ar

FIG. 13