FIG. 1


1
72
71
7
74
30
3
9
70
52
60
54
32
31
34
90
51
2
43
22
20
50
21
24
5
80
CONTROL MEANS
STORAGE MEANS
81
41
40
4
44
23
42
+Z
−X
+Y
−Y
+X
−Z

FIG.2



FIG.3A


L
W1
D
W
F
12
T
O
11
L
D
13
14
15
16

FIG.3B


O
XS
X1
15
18
LX5
LX4
17
LX3
LX2
18
LX1
+Y
-X
+X
+Z
-Y
LY1
17
LY2
LY3

FIG.4



FIG.5



FIG.6A


32
3
31
11
320
320a
LX1
T
F
14
15
12
16
13
31
3
320
320a
-X
-Y
+Y
+Z
+X

FIG.6B


32
320
W1
W
320
32
+Z
-X
+X
-Y
-Z
2

FIG.7



FIG.8