


FIG. 1




FIG. 1A




FIG. 1B

FIG. 2





STEP 1
D
301
30
302
STEP 2
D1
D2
321
32
L2
301
30
302
STEP 3
321
34
301
30
302
STEP 4
321
34
301
30
302
Adhesive
Ferrite
Adhesive
42
44
46
48
52
47
47
40
STEP 5
Lamination Plate
50
321
34
301
30
302
Adhesive
Ferrite
Adhesive
42
44
46
48
52
47
47
40
Lamination Plate

FIG. 2 cont.


STEP 6



STEP 7A



STEP 7B






FIG. 3A




FIG. 3B






FIG. 3C

FIG. 4


STEP 1
D
420
301
30
302
STEP 2
434
D
L2
301
30
302
STEP 3
301
30
302
350
Adhesive
42
Ferrite
44
Adhesive
46
48
47
47
52
STEP 4
438
436
440
44a
44b
D1
438a
434
434
301
30
302
438b
Adhesive
42
Ferrite
44
Adhesive
46
48
47
47
52
L3
STEP 5A
7c
7
7a
7b
301
30
302
Adhesive
42
Ferrite
44
Adhesive
46
48
47
47
52

STEP 5B






FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C



7c
470 Masking Layer
7
434
301
30
302
Adhesive
42
Ferrite
44
Adhesive
46
48
52
47
47

FIG. 6

FIG. 7
STEP 1




FIG. 7
STEP 2




FIG.7
STEP 3





FIG. 7
STEP 2
ALT A






FIG.8