

112
104
104
102
108
110
120
105
130
150
116
122
130
140
130
140
100
106

FIG. 1



230
254
252
236
248
238
224
202
214
208
232
228
215
242
240
246
244
216
215
150
204
210
220
206
212
222
218
250
260

FIG. 2




FIG. 3



400
PLACE A PHOTOMASK ON A SUPPORT IN A LOWER VOLUME OF THE BAKING CHAMBER
402
PUMP DOWN THE LOWER VOLUME OF A BAKING CHAMBER TO A VACUUM PRESSURE
404
HEAT THE PHOTOMASK VIA A RADIANT HEAT SOURCE DISPOSED IN AN UPPER VOLUME OF THE BAKING CHAMBER SEPARATED FROM THE LOWER VOLUME VIA A WINDOW THAT IS TRANSPARENT TO INFRARED RADIATION TO DISSOCIATE PHOTOMASK RESIDUE ON THE PHOTOMASK
406

FIG. 4