




I-1





I-2




C-1


Arnett
1 Branch / E6
1 Branch / E5
Example 1
Example 2
Log Eo
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
Log Mw



R_g - MW
1000
100
10
R_g/nm
HiD9640
Soluble polyner in 770-093
1.0E+05
1.0E+06
1.0E+07
Molecular Weight




I-1




I-2



C-1


Arnett
1 Branch / E6
1 Branch / E5
Example 1
Example 2
Log Eo
Log Mw
14
12
10
8
6
4
2
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600


R_g - MW
1000
100
10
R_g/nm
HiD9640 Linear control
Soluble polymer in Example 3
1.0E+05
1.0E+06
1.0E+07
Molecular Weight