FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



19
100
44
44
44
43
43
43
45
46
C
41
47
47
47
47
B
A
42
40
40
22a
22a
36a
33
33
33
33
13
30
30
36b
30
21a
20a
13a
CONTROL MEANS
10
12

FIG. 4(a)



33c
32a
32a
33a
31c
31a
33
32
30c
30a
30b
31
31c
30
30a

FIG. 4



33a
30
33a
33
33
33
33
33c
33
33
35
33
33
33a
33c
33a
33a
33a

FIG. 9




FIG. 5(a)




FIG. 5(b)






FIG. 5(c)



40

FIG. 5(d)



40

FIG. 5(e)




FIG. 5(f)




FIG. 5(g)




FIG. 5(h)




FIG. 5(i)




FIG. 6




FIG. 7



60
19
68
69
68
68
62
61
66
66
67
22
46
65
41
40
44
45
67
40
44
100
23
13
22
22
21
20

FIG. 8




FIG. 10



44a
44a
44a
101
45a
40a
30a
30
80
84
80
83
87
81
81
88
80
81
90
81
80
81
81
82
85
X

FIG. 11

