



[図1]



[図2]



[図3]

122

ユーザ情報

ユーザ識別情報	端末装置識別情報	排水処理システム識別情報	制御装置識別情報
...	...	...	...


運転情報

排水処理システム識別情報	運転状態情報				検出情報		栄養剤情報		
	運転日時	設定値		検出日時	検出値		添加日時	種類	添加条件
		項目1	項目2		項目1	項目2			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...


Q&A情報

質問ID	質問	回答
...	...	...


[図4]



[図5]



[図6]



[図7]

240

ユーザ名:〇〇さん
排水処理システムID:12345

■質問を入力してください

水質が悪化しているのだけれども、どうしたらいい？ 241

■回答

沈降性が低下しているので、返送流量を15m³に低下させ、栄養剤Aの添加量を5mlから10mlに増加させるといいでしょう。または処理排水量を10%低下してみてください。 242

希望する操作を選択してください

返送流量を15m³に
低下させる 243

栄養剤Aを10mlに
増加させる 243

処理排水量を10%
低下させる 243

よくあるご質問

Q1. バルキングが発生しているのだけれども、どうしたらいい？
A1. 活性汚泥の糸状性微生物が多くなっているので、...

Q2. ...
A2. ...


 244

■現在の運転情報


245

添加菌	種類	栄養剤A			
	量	5	~	6	mL/min
流入排水	流量	8.3	~	10	m ³ /hr
	TOC	800	~	900	ppm
処理槽	MLSS	9000	~	10000	ppm
	温度	25	~	35	°C
	pH	7	~	7.5	
	OD	0.5	~	4	ppm
	エア—流量	1300	±	200	m ³ /hr
...	...	...	...	...	...


[図8]



[図9]



[図10]



[図11]

