[FIG. 1]


13
12
10
13
13
13
12
10
13
13
13
13
12
14
13
14

[FIG. 2]


(a)
2
1
(b)
3
4
(c)
4
3
2
1
(d)
9
10
5
6
1
(e)
7
6
1
(f)
5
6
1
FLATTENING HEAT TREATMENT
(Ar ANNEALING)