FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4A




FIG.4B




FIG.4C




FIG.5




FIG.6




PERCENTAGE OF PASSIVATION AREA
120
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
GLASS FRIT CONTENT (wt%)

FIG.7


705
702
703
704
701