


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Cause racine	Probabilité
Départ goupille de l'arbre couplemètre	16%
Dégradation capteur	48%
Dégradation faisceau électrique	24%
Dégradation FADEC	12%

Cause racine	Probabilité
Départ goupille de l'arbre couplemètre	86%
Dégradation capteur	8%
Dégradation faisceau électrique	4%
Dégradation FADEC	2%

Fig. 5



Contrôle performance incorrect
Quelle est la durée d'utilisation du
1000h < Durée
100h < Durée < 1000h
Durée < 100h
Cause racine
Probabilité
Veine d'air encrassée
60%
Chaîne de mesure
10%
Erosion compresseur
30%
Cause racine
Probabilité
Veine d'air encrassée
50%
Chaîne de mesure
20%
Erosion compresseur
30%
Cause racine
Probabilité
Veine d'air encrassée
10%
Chaîne de mesure
80%
Erosion compresseur
10%

Fig. 6