

0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1
50
0 0 0 1 0 1 1
0
0 0 1 0 1 1 0
1
0 1 0 1 1 0 0
2
1 0 1 1 0 0 0
3
52
0 1 1 0 0 0 1
4
54
1 1 0 0 0 1 0
5
1 0 0 0 1 0 1
6
0 0 0 1 0 1 1
0

FIG. 1



0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 ♦ 0 1 1
0 0 0 1 ♦ 1 1
0 0 0 1 0 1 1
50
0 0 0 ♦ 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1
0
0 0 ♦ 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0
1
0 ♦ 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0
2
♦ 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0
3
52
0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 1
4
1 1 0 0 0 1 ♦
1 1 0 0 0 1 0
5
1 0 0 0 1 ♦ 1
1 0 0 0 1 0 1
6
0 0 0 1 ♦ 1 1
0 0 0 1 0 1 1
0
60
62
58
54

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



108
0 1 1 ♦ 1 1 0
1 0 0 0 0 ♦ 1
1 ♦ 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0
0 0 ♦ 0 1 0 ♦
♦ 0 0 1 ♦ 0 0
1 0 0 1 1 0 1
3 4 3 3 0 6 3
1 0 3 1 3 •
1 0 3 1 3 . 0

FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10



124
0 1 2 1 1 2 0
1 0 3 3 2 0 2
2 3 0 3 1 2 0
0 1 1 0 2 2 3
3 3 0 0 2 1 2
2 2 3 0 1 1 0
0 0 1 2 1 1 0
128
126

FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17



0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
50
52
54
0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 1 0 0 2
1 0 1 1 0 0 0 3
0 1 1 0 0 0 1 4
1 1 0 0 0 1 0 5
1 0 0 0 1 0 1 6
0 0 0 1 0 1 1 0

FIG. 1



0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ♦ 0 1 1 0 0 0 1 ♦ 1 1 0 0 0 1 0 1 1
50
52
60
62
54
58
0 0 0 ♦ 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 ♦ 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 ♦ 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
♦ 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4
1 1 0 0 0 1 ♦ 1 1 0 0 0 1 0 5
1 0 0 0 1 ♦ 1 1 0 0 0 1 0 1 6
0 0 0 1 ♦ 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



108
0 1 1 ♦ 1 1 0
1 0 0 0 0 ♦ 1
1 ♦ 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0
0 0 ♦ 0 1 0 ♦
♦ 0 0 1 ♦ 0 0
1 0 0 1 1 0 1
3 4 3 3 0 6 3
1 0 3 1 3 •
1 0 3 1 3 . 0

FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10



124
0 1 2 1 1 2 0
1 0 3 3 2 0 2
2 3 0 3 1 2 0
0 1 1 0 2 2 3
3 3 0 0 2 1 2
2 2 3 0 1 1 0
0 0 1 2 1 1 0
128
126

FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17