


Fig. 1b




Fig. 1a




Fig. 2b




Fig. 2a

Fig. 3b





Fig. 3a





Start Condition
Calibration
Rotation
Longimetry
Final Movement
Fig. 4a
Fig. 4b
Fig. 4c
Fig. 4d
Fig. 4e
Fig. 5a
Fig. 5b
Fig. 5c
Fig. 5d
Fig. 5e
180°

Fig. 6a




Fig. 6b




Fig. 6c




Fig. 6d

