




[図1]




[図2]



[図3]




[図4]




[図5]

最適化プロセス ステップNo.	最適化時に試行した プラズマパラメータ	評価値
1	* * * *	* * *
2	* * * *	* * *
3	* * * *	* * *
⋮	⋮	⋮

[図6]



[図7]




[図8]


243

No.	プラズマ パラメータ	レシピ設定値	加工前状態 (第1加工前状態)	加工後状態 (第1加工後状態)	最適化情報
1	プラズマ パラメータA	レシピ 設定値 α	加工前状態A1	加工後状態A1	最適化情報a
2	プラズマ パラメータB	レシピ 設定値 β	加工前状態B1	加工後状態B1	最適化情報b
3	プラズマ パラメータC	レシピ 設定値 γ	加工前状態C1	加工後状態C1	最適化情報c
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮


[図9]




[図10]




[図11]



[図12]



[図13]



[図14]

