




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]



[図8]



【図9】




[図10]


O₂濃度の実機と計算値の誤差最小化

	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	区分7	区分8	区分9	
	左が絶対的に良い	左がかなり良い	左が良い	左がやや良い	左右が同じくらい	右がやや良い	右が良い	右がかなり良い	右が絶対的に良い	
モデルパラメータセットA				○						モデルパラメータセットB
モデルパラメータセットA			○							モデルパラメータセットC
モデルパラメータセットA				○						モデルパラメータセットD
モデルパラメータセットA				○						モデルパラメータセットE
モデルパラメータセットA						○				モデルパラメータセットF
モデルパラメータセットB							○			モデルパラメータセットC
モデルパラメータセットB						○				モデルパラメータセットD
モデルパラメータセットB					○					モデルパラメータセットE
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[図11]



[図12]



[図13]

(a) CO優先

	O ₂	CO	NOx	IR
O ₂	1	1/5	3	1/3
CO	5	1	7	3
NOx	1/3	1/7	1	1/5
IR	3	1/3	5	1

A

(b) NOx優先

	O ₂	CO	NOx	IR
O ₂	1	1/3	1/7	1/5
CO	3	1	1/5	1/3
NOx	7	5	1	3
IR	5	3	1/3	1

(c) IR温度(蒸気流量)優先

	O ₂	CO	NOx	IR
O ₂	1	1/3	3	1/5
CO	3	1	5	1/3
NOx	1/3	1/5	1	1/7
IR	5	3	7	1


[図14]

0₂濃度變動最小化


[illegible]

[図15]


(a)




(b)




[図16]



[図17]



[図18]



[図19]

