
FIG. 1


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
1
2
3
H+
4
5
6
7
8
3
BONDING HEAT TREATMENT
f'
g'
POLISHING