


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



500
520
526
514
530
530
518
528
528
522
512
510
524
516

FIG. 5A



501
520
526
514
530
530
518
528
528
522
512
510
524
517

FIG. 5B




FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 6C




FIG. 7




FIG. 6D

FIG. 8A



800
812
812
812
812
810
814
816
820
818

FIG. 8B




801
812
812
812
812
810
814
816
822
820

FIG. 9


PATTERN A FLUXED METAL PARTICLE COMPOSITION ON A DIE
910
900
920
930
921
REFLOW THE METAL PARTICLE COMPOSITION
ASSEMBLE THE DIE INTO A PACKAGE
931
922
932



1016
1000
1010
1012
1020
1014
1018

FIG. 10