

FIG. 1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
51
55
60
62
63
64
66
67
72
75
78
79
80
84
85
91
96
98
113
118
119
125
132
133
134
135
144
151
152

FIG.7



FIG.8



FIG.9



FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14


2
27
26
28
47
30
31
25
46
32
48

FIG.15


25
27
47
31
136
28
143
49
50
26
2
52
51
7
24

FIG.16



FIG.17



FIG.18


20
35
36
6
29
46
44
42
40
38
22
20
18
16
14
62
64
66
68
70
141
37
34
20

FIG.19


35
36
29
6
14
141
40
147
37
13
38
34

FIG.20



FIG.21



FIG.22



FIG.23



FIG.24



FIG.25



FIG.26


63
66
73
142
64
62
70
69
60
68
144
61

FIG.27


63
65
73
62
142
70
69
67
60
68
144
61

FIG.28



FIG.29



FIG.30



FIG.31



FIG.32



FIG.33



FIG.34



FIG.35



FIG.36



FIG.37



FIG.38


16
112
100
103
107
106
105
109
110
104
108
102
111

FIG.39


16
108
110
99
132
100
105
107
109

FIG.40



FIG.41



FIG.42



FIG.43



FIG.45



FIG.44



FIG.46



FIG.47



FIG.48



FIG.49



FIG.50



FIG.51



FIG.52



FIG.53



FIG.54



FIG.55



FIG.56



FIG.57