


FIG. 1




FIG.2




FIG.3



50
22
34
52
56
32
54
56
32
24
24
32
32
43
43
43
43
30
30
30
30
38
32
38
36
32
46
32
32
32
28

FIG. 4



34
90
50
22
32
52
54
56
48
32
62
66
32
60
64
68
46
58
32
26
42
28

FIG.5



90
50
22
34
32
62
52
54
56
48
32
66
64
24
68
32
38
46
58
32
26
42
28

FIG.6



90
50
22
34
52
32
74
72
48
70
32
56
76
32
68
46
58
32
26
42
28

FIG.7



90
50
9
22
34
52
32
54
56
24
48
36
32
46
58
32
26
42
28
9

FIG.8



34
22
32
24
54
56
32
24
52
56
36
32
32
78
78
78
78
78
78
32
78
58
58
32
78
58
58
32
46
32
32
32
28

FIG.9



90
88
34
94
92
84
80
82
86
46
42
26
28

FIG. 10



90
34
32
32
88
92
94
80
98
96
82
84
86
46
42
32
26
28

FIG. 11



90
50
108
34
104
112
106
32
102
110
100
46
32
42
26
28

FIG. 12



90
50
22
34
32
32
118
52
54
114
120
62
48
32
66
64
116
122
60
68
32
46
42
58
32
26
28

FIG. 13



50
22
32
118
32
34
52
54
114
120
62
32
66
64
48
24
68
42
38
116
46
58
32
26
28

FIG. 14