Fig. 2



Fig. 4



Grain Odor
Weak
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Sourness
Weak
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Off-flavor
Weak
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Ten million
6
5
4
3
2
1
0
Butanal, 3-methyl-
Batch Oven
JET Oven

Fig. 5




Melting Mouthfeel
Good
2
1.5
1
0.5
0
* *
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Powdery Texture
Weak
2
1.5
1
0.5
0
* *
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Preference
Preferable
2
1.5
1
0.5
0
* *
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)

Fig. 6


Melting Mouthfeel
Good
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Texture
Good
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)
Preference
Preferable
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
**
Batch
JET
* p < 0.05, ** p < 0.01 (t-test)