

FIG.1A
PRIOR ART






FIG. 1B
PRIOR ART






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

	S ₁₆	S ₂₆	S ₁₀₂	S ₄₂	S ₂	S ₆₇	S ₂₅	S ₁₇	S ₆₃	S ₆	S ₇	S ₄₀	S ₈₃	S ₆₄	S ₁₂₀	S ₇₂	S ₁₃₄	S ₁₃₂	S ₁₅₂	S ₁₄₆	S ₁₆₃	S ₁₃₁
S ₁₆	4000	4000	2000	1100	700	1100	1300	1800	1200	3900	1800	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₂₆	4000	1000	1000	1500	2100	4100	4300	4600	4600	6100	6300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₁₀₂	2000	1000	...	1300	2800	4000	4100	6000	5600	5400	4300	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₄₂	1100	1500	1300	...	1400	1900	1900	3200	6000	5600	5400	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₂	700	2100	2800	1400	...	800	1500	1500	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₆₇	1100	4100	4000	1900	800	...	1600	800	...	...	...	...	...	3000	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₂₅	1300	4300	4100	1900	1500	1600	...	1300	...	...	...	...	...	2800	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₁₇	1800	4600	6000	3200	1500	800	1300	...	...	...	...	...	...	2200	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₆₃	1200	4600	5600	6000	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2300	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₆	3900	6100	5400	5600	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1700	...	...	...	...	...	...	...	...
S ₇	1800	6300	4300	5400	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1800	...	...	...	...	...	...	...	5200
S ₄₀	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	900	...	...	...	...	...	...	...	4000
S ₈₃	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	700	...	...	...	...	...	...	...	4000
S ₆₄	...	...	...	...	...	3000	2800	2200	2300	1700	1800	900	700	...	...	...	...	...	...	...	...	4400
S ₁₂₀	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4100
S ₇₂	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3900
S ₁₃₄	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900
S ₁₃₂	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2000
S ₁₆₂	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900
S ₁₄₆	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000
S ₁₆₃	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900
S ₁₃₁	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5200	4000	4400	4100	3900	1900	2000	1900	1000	1900	...	...

FIG. 9




FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 10C