

ATTACH PERIPHERAL BOND CHIP TO MULTI-CAVITY STRUCTURE
100
FUNCTIONALITY TEST
102
ATTACH BUMPED CHIP OVER PERIPHERAL BOND CHIP
104
OVERMOLD & CURE
106
SOLDER BALL ATTACH
108

FIG. 1



10
32
20
18
22
16
12
24
30
36
28
34
26
17
39
38
33
14

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



56
64
20
69
68
70
10C
16
32
66
24
12
30
28
14
26
18
69

FIG. 5



10D
20
68
70
66
40
64
24
72
73
74
12A
80
84
88
26
18
82
86
90
78
76
14

FIG. 6