Fig.1




Fig.2



V
1
10
10
M1
3
M42
42
4
420
420
43
41
421
421
43
412
410
421d
411
421d
411
421d
8
Z
2

Fig.3



41
412
421
431
421
Z
421d
430(S)
431
421
431
43
431
421d
430(S)
410
43
411
421d
430
(S)
431
431
411

Fig.4



43
430C
430F
431
430b
421
L
Z
410
(41)
421d
430(S)
431
432n
432b
433a
(433)
433b
(433)
430e
430a
Ax
432

Fig.5



421
430C
(430)
432
432n
430b
430F
S1(S)
S2(S)
432k
S2(S)
421W
Fs1
La
Ax
Fs2
421d
430a
431
432b
433b
Ms
430e
433a
431
L
433
43

Fig.6



L
43
Z
432
421
S1(S)
431
431
432n
S2(S)
421W
430C
(430)
432k
432b
La
430a
Fs1
Ax
Fs2
S2(S)
430e
421d
433a
(433)
433b
(433)
430d
(430F)
Ms

Fig.7




430C
(430)
43
421
421d
F1
AxF
430F
433
F2
433b
433a
P
Ax
Z
430b
S
430a
430d

Fig.8


200
201
201F
Ax
P
Z
200d
201d