




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]



[図17A]



[図17B]




[図18]

17


ID番号	カジノ名	種類	額面	所在情報の履歴
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
apxx7216-3319	ABC Casino	VIP用ローリングチップ	\$500	○→○→⋯→○→○
apxx7216-3320	ABC Casino	VIP用ローリングチップ	\$1,000	○→○→⋯→○→○
apxx7216-3321	ABC Casino	VIP用ローリングチップ	\$1,000	○→○→⋯→○→○
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

[図20]

不正または不良な
遊技用代用貨幣の
疑いあり




カメラによる 合計読取数	0	4	1	2	4
RFIDによる 合計読取数	0	4	2	2	3
シッティング ナンバー	6	5	3	2	1



死角などによる
カメラの読取不良の
疑いあり

[図21]




[図22]

ベットエリアのチップの読取結果


賭けられている チップの場所とID	バンカーに1枚 (ID3)	バンカーに2枚 (ID12と13) バンカペアに2枚 (ID6と18)	プレイヤに2枚 (ID29と54)	バンカペアに1枚 (ID75) プレイヤペアに1枚 (ID77)	バンカーに1枚 (ID97) プレイヤペアに1枚 (ID68)
カメラによる 読取結果	バンカーに1枚	バンカーに2枚	プレイヤに2枚	なし	バンカーに1枚 プレイヤペアに1枚
RFIDによる 読取結果 (読取ったID)	ID3	ID6、12、13、18	ID29、54	なし	ID68、97
シッティング ナンバー	6	5	3	2	1

ゲーム結果判定装置が判定したゲーム結果	バンカーの勝
チップトレイ判定装置が 回収の前後で増加したと判定したID	ID6、18、29、54、68、75、77


[図23]




[図24A]



[図24B]



[図25]




[図26]

支払うべき 合計数 カメラによる 合計読取数 RFIDによる 合計読取数 シッディング ナンバー	0	0	2	0	4
	0	0	2	0	3
	0	0	1	0	3
	6の 確認エリア	5の 確認エリア	3の 確認エリア	2の 確認エリア	1の 確認エリア


不正または不良な
遊技用代用貨幣の
疑いあり

支払うべき金額と
不一致
(ミスの疑い)


[図27]




[図28]



[図29]



[図30]



[図31]

