


Фигура 1. Рабочие условия

Форма траектории, диапазон.	Положение вкладышей	Вид прибора
∞ , L=25 мм	cbc (●○ ○, ●○ ○, ●○ ○)	

Фигура 2. Рабочие условия

Форма траектории, диапазон.	Положение вкладышей	Вид прибора
∞ , L=25 мм	ccc (●○ ○, ●○ ○, ●○ ○)	