FIG.1



311
350
360
305
304
301
313
S
307
12M
312
310
324
314
330(340)
308
322
320
321
323
306
315

FIG.2




FIG.3





FIG.4

(a)




(b)




FIG.5






| | Marks | Outputs of sensors |
|---|---|---|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

FIG.6






FIG.7




(a)




(b)